

# Kontrolrapport

Virksomhed **A/S BRYGGERIET VESTFYEN**

Adresse **Fåborgvej 4**

Postnr./By **5610 Assens**

CVR-nr. **37118311** Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se <a href="http://www.findsmiley.dk">www.findsmiley.dk</a>

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrollen sker som kontrol i 1. led med tilbagekaldelsen af Hindbær light sodavand, 500 ml, efter forekomst af mælkesyre bakterier.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret: Tappe- og blandeanlæg i produktionen, hvor den røde hindbær light sodavand også er tappet fra, inkl. visuel kontrol af tapning af anden variant, herunder også mundtlig procedure for blanding af råvarer, opblæsning af flasker, tapning på anlæg, kapsel påsætning samt procedure for cip-rengøring inkl. øget rengøring/skylning efter produktion af hindbær light sodavand. Ingen anmærkninger.

Virksomheden forklarer, at der er tappet hindbær light sodavand siden sidste batch med forekomst af mælkesyrebakterier, hvor der ikke har været forekomst af mælkesyrebakterier. Det er samme blande- og tappeanlæg der bruges til alle varianter af sodavand, men mælkesyregæring er kun opstået ved hindbær light varianten. Leverandør af råvarer er kontaktet for svar på evt. afvigelser i råvarer, men her er ikke påvist afvigelser. Virksomheden har sendt produkt til yderligere testning ved akrediteret analysefirma.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Renholdelse af sodavandstapperi herunder blande- og tappemaskine, set igangværende cip-rengøring af tanke, der ved dagens tilsyn har indeholdt anden variant end hindbær light sodavand, samt har virksomheden redegjort for manuel rengøring af tappehaner. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: Virksomhedens skriftlige og mundtlige procedurer for tilbagetrækning herunder også udsendelse af pressemeddelelse. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret: Virksomhedens fødevareaktiviteter herunder opdatering af virksomhedens risikooplysninger til udregning af kontrolfrekvens. Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger.

# Kontrolrapport

Virksomhed **A/S BRYGGERIET VESTFYEN**

Adresse Fåborgvej 4

Postnr./By 5610 Assens

CVR-nr. 37118311

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Kontrolleret virksomhedens CVR-nummer. Ingen anmærkninger.