

Kontrolrapport

Virksomhed **JWL Maskin- & Plastfabrik A/S**

Adresse Teknikervej 4

Postnr./By 8722 Hedensted

CVR-nr. 54511728 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning:

Overensstemmelseserklæringer på fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren. Følgende fødevarekontaktmaterialer er

kontrolleret: nozzle samt føderør til tappehane. Kontrolleret migrationstest resultat for tappehane. Kontrolleret stålcertifikat for føderør. Vejledt om at indhente

overensstemmelseserklæring fra stål leverandør.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Virksomhedens overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmateriale til

kunderne. Følgende fødevarekontaktmateriale er kontrolleret: tappehane. Vejledt om at tilføje anvendelsesbetingelser for tappehane i overensstemmelseserklæringen til kunden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: sporbarhed på tappehane 1 led frem/tilbage.